



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Vue Longitudinale

Matériau: PA66/6 GF30

Vue de Profil

DR1

Echelle 1 : 1

2 pièces
clippées + vissées

Volume nécessaire
Volume actuel (pointillés)

Fil soudé sur armature

Nervures
(en pointillés)

Matelassure

Armature


Fil soudé

Fil $\phi 8$

Vis CLX M3



$h3 = 2,4 \text{ mm}$


$D3 = 5,6 \text{ mm}$



SUJET RENVOI DE SANGLE session 2003

CRE5ACS





	C1	C2	C3	C4	C5
Solution 1 (Voir question 2-a)					
		<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>
Solution 2 (Voir question 2-b)					
		<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>	<u>Justifications</u>
Solution 3 (Voir question 2-c)	6	3	1	5	1
		<u>Justifications</u> Désaffleurement possible du : - à l'épaisseur de la colle, - à l'imprécision dans la position géométrique du fil (+/- 1,5 mm)	<u>Justifications</u> - Imprécision position géométrique du fil (+/- 1,5 mm) - Pas de maintien en position des ½ coquilles en position basse	<u>Justifications</u> Collage sur tout le périmètre d'accostage (intérieur et extérieur)	<u>Justifications</u> Moyens importants (Ex Robot pour la mise en place de la colle)

DR 4